

C. БАЙМАХАНОВА, В. А. ЛУГАНОВ, К. Т. КӨШЕРБАЕВ

НИКЕЛЬ-ЖӘНЕ КОБАЛЬТҚҰРАМДЫ ШИКІЗАТТЫ ШАЙМАЛАУДЫҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ

Құрамындағы никель мен кобальттың мөлшері бойынша кедей кендерді пирометаллургиялық немесе гидрометаллургиялық әдістермен, бастапқы материалды алдын ала байытусыз тікелей өңдеу экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Байытудың дәстүрлі әдістері кедей пиритті-кобальтты концентраттарды өңдеуге мүмкіндік бермейді. Мұндай типті кенде шикізаттарды өңдеу үшін химиялық байытуды қамтитын аралас технология арқылы жүргізу тиімді болады. Химиялық байыту процесін негіздеу максатында біз никель, кобальт, темір және күкірт кіретін жүйелердің термодинамикалық талдауын орындадық.

Химиялық байыту, металдар қосылысының селективті шаймалануы және шөгілдірілу әдістерімен жүзеге асырыла алады. Процеске түсетін шикізат алдын ала пирометаллургиялық дайындықтан өткізуі немесе өткізілмеуі де мүмкін. Металдардың шаймалану процесі қыздыру кезінде pH 1-4 интервалында өтетіні белгілі, сондықтан бізге мүдделі элементтердің барлығы – Fe, Ni, Co кіретін Пурбэ диаграммасы, pH-тың қышқылды ортасын-


да, шаймалау температуrasesы 80 °C кезінде құрылды.

Темір сульфидін селективті шаймалау немесе никель мен кобальттың сульфидтерін шөгілдіру pH-тың 0,5-тен 2,5-ке дейінгі интервалдарында жүргізіле алады. pH осы мәндерінде $C_{Fe^{++}} = 10 \text{ г-ион}/\text{dm}^3$, ал $-C_{Ni^{++}}$ және $C_{Co^{++}} = 10^{-4}$ және $10^{-5} \text{ г-ион}/\text{dm}^3$ жетеді.


1-суретте кескінделген жүйе шегінде темірдің беталысын талдау, металдың pH 0-2,5 интервалында, тотығу-тотықсыздану потенциалының Eh = 0-(+0,7) В мәнінде Fe^{2+} катионының түзілуімен еритінін көрсетеді. Потенциалды тотықсыздану аймағына ығыстыру кезінде, біз қарастыратын pH бүкіл интервалында $HFeO_2^-$ анионының түзілуі байкалады, Eh > +0,7 В кезінде алдымен pH-тың осы аймағында ерімейтін кобальт ферритінің $CoFe_2O_4$ түзілуі, ал содан соң темірдің Fe_2O_3 дейін тотығуы өтеді.

Металл және күкіртқұрамды материалдардың талдану нәтижелері 2- және 3-суреттерде көлтірілген.


2-суретте кескінделген диаграммадан никельдің pH 0-4 және Eh = (-0,4)-(0) В кезінде NiS



1-сурет. Fe-CO-S-H₂O жүйесінің «Потенциал-pH» диаграммасы



2-сурет. Ni-S-H₂O жүйесінің «Потенциал-рН» диаграммасы



3-сурет. Co-S-H₂O жүйесінің «Потенциал-рН» диаграммасы

және Ni_3S_2 никель сульфидтері түрінде, потенциалдың + 1,3 В дейінгі мәндері кезінде – Ni^{2+} катионы нысанында болатынын көруге болады.

$Eh < -0,4$ В кезінде тұрақты нысанда никель гидриді $\text{NiH}_{0,68}$, ал тотықтырыш атмосферада, $Eh > +1,7$ В кезінде, никельдің гидратталған тотықының $\text{NiO}\cdot\text{OH}$ түзілуі жүреді.

Кобальттың беталысы сулы ортада біршама күрделі (3-сурет). Кобальттың ең тұрақты ерігіш нысандары болып, $Eh \text{Co}_2\text{OH}^{3+} = -0,3\text{Ч} (+ 1,4)$ В кезінде түзілетін, гидроксоиондары $\text{Co}_2\text{OH}^{3+}$ табылады. Потенциалдың жоғары мәндері жүйеде кобальттың тұрақты оттегікұрамды нысандарының Co_3O_4 (рН 0-4), ал Co(OH)_3 (рН 0,5-4) және Co^{3+} (рН 0-0,5) түзілуіне әкеледі. Сонымен, кобальттың еру жағдайын жасау үшін, ең алдымен, жоғары емес тотықтырыш потенциал, ал оның шөгуі үшін потенциалдың +0,7 В жоғары мәнге дейін көтеру қажет болады.

Тотықсыздандыру аймағында, $Eh = -0,4\text{--}(-1,0)$ В дейін, кобальт сульфидтерінің CoS^{2-} , $\text{CoS}_{1,333}$ және Co_9S_8 түзілу мүмкіндігі болады, олардың тұрақтануы рН ортаның мәніне тәуелді (CoS^{2-} үшін рН 0-0,5; $\text{CoS}_{1,333}$ 0-3,5; Co_9S_8 үшін 0-4). Металдық кобальттың цементациясы тотықтыру-тотықсыздан-

дыру потенциалының (-1,0) В төменгі мәндерінде мүмкіндікті.

Диаграммалар негізінде шаймалау процесін рН 0-2,5 аймағында, әлсіз тотығу атмосферасында жүргізуі ұсынуға, бұған шаймалаудың табиғи жағдайларымен қол жеткізуге болады. Егер осы кезде ерітіндіге никель мен кобальт өтетін болса, оларды ары қарай ерігіштік туындысы шамаларының мәндеріне сәйкес, никель-кобальтқұрамды кекке темір сульфидтерін немесе құқіртсүтек енгізе отырып сульфидтер түрінде шөгілдіруге болады. Қынбалқытын қосылыстарды шөктіру үшін қажетті рН мәнін, металдық темірді енгізу арқылы қамтамасыз етуге болады.

Осылай темірді, никельді және кобальтты шаймалануының, ары қарай, түсті металдардың шөгүнің арнайы жағдайын жасау арқылы, бастапқы шикізатты түсті металдар бойынша химиялық байытумен қамтамасыз етуге және кондициялық сульфидті никель-кобальтты концентрат алуға болады. Темірдің, никельдің және кобальттың шаймалану процестерінің термодинамикалық сипаттамалары кестеде көлтірілген.

Темір (1-8) мен түсті металдар (9-18) сульфидтерінің шаймалануы бойынша термодинамикалық

T=353 K кезінде темірді, никельді және кобальтты шаймалау реакцияларының изobarлы-изотермиялық потенциалдары мен тепе-тендік тұрақтылары [1]

Реакциялар	DG^0 , кДж/моль	lgK
1. $\text{FeS}_2 + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S} + \text{S}^\circ$	63,68	-9,42
2. $\text{FeS} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$	9,05	-1,33
3. $\text{FeS} + \text{NiCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{NiS}$	-26,77	3,96
4. $\text{FeS} + \text{CoCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{CoS}$	-28,81	4,26
5. $\text{Fe}_7\text{S}_8 + 7\text{NiCl}_2 = 7\text{FeCl}_2 + 7\text{NiS} + \text{S}^\circ$	-151,67	22,44
6. $\text{Fe}_7\text{S}_8 + 7\text{CoCl}_2 = 7\text{FeCl}_2 + 7\text{CoS} + \text{S}^\circ$	-165,90	24,55
7. $\text{FeS}_2 + 2\text{HCl} + 1/2\text{O}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{S}^\circ$	-129,05	19,10
8. $\text{FeS} + 2\text{HCl} + 1/2\text{O}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{S}^\circ$	-183,68	27,18
9. $\text{NiS} + 2\text{HCl} = \text{NiCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$	35,83	-5,3
10. $\text{Ni}_3\text{S}_2 + 6\text{HCl} = 2\text{H}_2\text{S} + 3\text{NiCl}_2 + \text{H}_2$	98,23	-14,54
11. $\text{NiS} + 2\text{HCl} + 1/2\text{O}_2 = \text{NiCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{S}^\circ$	-156,91	23,22
12. $\text{Ni}_3\text{S}_2 + 6\text{HCl} + 3/2\text{O}_2 = 3\text{NiCl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{S}^\circ$	-515,57	76,30
13. $\text{CoS}_2 + 2\text{HCl} = \text{CoCl}_2 + \text{H}_2\text{S} + \text{S}^\circ$	85,55	-12,66
14. $\text{CoS} + 2\text{HCl} = \text{CoCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$	37,85	-5,60
15. $\text{CoS}_2 + \text{HCl} + \text{O}_2 = 1/2\text{CoCl}_2 + 1/2\text{CoSO}_4 + 1/2\text{H}_2\text{S} + \text{S}^\circ$	-266,57	39,45
16. $\text{Co}_3\text{S}_4 + 4\text{HCl} + 2\text{O}_2 = 2\text{CoCl}_2 + \text{CoSO}_4 + 2\text{H}_2\text{S} + \text{S}^\circ$	-547,33	80,99
17. $\text{Co}_3\text{S}_4 + 4\text{HCl} + 3\text{O}_2 = \text{CoSO}_4 + 2\text{CoCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{S}^\circ$	-932,80	138,04
18. $\text{CoS} + 2\text{HCl} + 1/2\text{O}_2 = \text{CoCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{S}^\circ$	-154,88	22,92

деректерді талдау, оттегісіз темір сульфидтерінің еруі (1-6 реакциялар) барынша ықтималды болатынын көрсетеді. Жүйеге оттегінің енгізу түсті металдар сульфидтерінің еруін ықтималды етеді (11, 12, 15-18 реакциялар).

Металдардың жоғарықіртті және азқұртті қосылыстарының еруінің термодинамикалық мүмкіндіктерін салыстыру, азқұртті қосылыстардың еру ықтималдығы тотықтырыш болмаған жағдайда едәуір жоғары болатынын, ал ол қатысқан кезде жағдайдың көрсетеді.

Бұл темірдің селективті еруі үшін келесі болжамдарды жасауға мүмкіндік береді: 1) шаймалауды тотықтырышсыз жүргізу керектігін; 2) оттегінің жетімсіздігі кезінде, никель-кобальт-құрамды сульфидті шикізатты қүйдіруден алуға болатын, азқұртті қосылыстарды ерітуге.

Ары қарай сульфидтерді шөгілдірумен аяқталатын шаймалауды жүргізу мүмкіндігін, келесі тәндік арқылы есептеулер жолымен де дәлелдеуге болады:

$$\frac{C_{\text{Me}^{+2}}}{C_{\text{Fe}^{+2}}} = \frac{\text{Пр}_{\text{MeS}}}{\text{Пр}_{\text{FeS}}}. \quad (1)$$

Алынатын ерітіндідегі темір иондарының мөлшерін біле отырып, никель мен кобальт иондарының максимал мөлшерлері туралы айтуда болады:

$$C_{\text{Me}^{+2}} = \frac{\text{Пр}_{\text{MeS}}}{\text{Пр}_{\text{FeS}}} \cdot C_{\text{Fe}^{+2}}. \quad (2)$$

Яғни, металдар сульфидтерінің еруі, шөгіу және бөлініү негізіне осы қосылыстардың ері-гіштік туындысының (Пр) мәндері алынады [2].

Сонымен, егер алынатын сулы ерітіндідегі темір концентрациясы 1 моль/дм³ жуық болса, онда түсті металдардың сулы ерітіндідегі максимал концентрациясы, міндетті түрде, бастапқы сульфидтің модификациясына тәуелді болады және төменгі қатынастарға сәйкес келесі мәндерге тең болады:

$$C_{\text{Ni}^{+2}} = \frac{\text{Пр}_{\beta-\text{NiS}}}{\text{Пр}_{\text{FeS}}} \cdot C_{\text{Fe}^{+2}} = \frac{1,0 \cdot 10^{-24}}{5,0 \cdot 10^{-18}} \cdot 1 = \\ = 2,0 \cdot 10^{-7} \text{ моль/дм}^3;$$

$$C_{\text{Ni}^{+2}} = \frac{\text{Пр}_{\gamma-\text{NiS}}}{\text{Пр}_{\text{FeS}}} \cdot C_{\text{Fe}^{+2}} = \frac{2,0 \cdot 10^{-26}}{5,0 \cdot 10^{-18}} \cdot 1 = \\ = 4,00 \cdot 10^{-9} \text{ моль/дм}^3;$$

$$C_{\text{Co}^{+2}} = \frac{\text{Пр}_{\beta-\text{CoS}}}{\text{Пр}_{\text{FeS}}} \cdot C_{\text{Fe}^{+2}} = \frac{2,0 \cdot 10^{-25}}{5,0 \cdot 10^{-18}} \cdot 1 = \\ = 4,00 \cdot 10^{-8} \text{ моль/дм}^3.$$

Яғни, ерітіндіде концентрациясы 1-3 моль/дм³ дейінгі Fe²⁺, 4·10⁻⁹-6·10⁻⁷ моль/дм³ дейінгі – Ni²⁺ және 4·10⁻⁸-1,2·10⁻⁷ моль/дм³ дейін Co²⁺ иондары тепе-тендікте болады.

Термодинамикалық есептеулер Ni, Co және Fe сульфидтерінің химиялық бөлініүнің принципиалдық мүмкіндігін көрсетеді.

ӘДЕБИЕТ

1. Баймаханова С.С., Чепуштанова Т.В., Шорман А., Луганов В.А. Основы поведения сульфидов в гидрометаллургических процессах // Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. Сборник докладов. 29-31 октября 2003 г.

2. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1989.

3. Грейвер Т.Н., Зайцева И.Г., Андреев Ю.В. Сернокислотное выщелачивание пирротиновых концентратов // Цветные металлы. 1987. № 1. С. 12-15.

Резюме

Выполнен термодинамический анализ систем, включающих никель, кобальт, железо и серу для обоснования процесса химического обогащения.

Summary

In this work was fulfilled the thermodynamic analysis of systems including nickel, cobalt, iron and sulfur for explaining of chemical enrichment process.

ЖОК 669.24.3

К. И. Сәтбаев атындағы
Қазақ Ұлттық техникалық
университеті

6.09.07ж. түскен