(«Химико-металлургический институт им. Ж.Абишева» г. Караганда)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЛИНИЙ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ Fe-Mn С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ БЬЕРРУМА-ГУГГЕНГЕЙМА

Аннотация

В работе представлен универсальный метод математического описания линий фазовых равновесий на примере диаграммы состояния железо - марганец. На единой аналитической основе представлены линий кристаллизации фаз данной системы.

Ключевые слова: марганец, железо, линии ликвидуса и солидуса, осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма.

Тірек сөздер: марганец, темір, солидус және ликвидус сызықтары, Бьеррум-Гуггенгейм осмостық коэффициенті.

Key words: manganese, iron, liquidus and solidus lines, the osmotic coefficient of Bjerrum-Guggenheim.

Для ускорения внедрения достижений физической химии сложных систем в промышленную технологию важным представляется необходимость теоретического обобщения накопленных экспериментальных данных с установлением взаимосвязи между термодинамическими и физико-химическими свойствами многокомпонентных гетерогенных систем (составом и температурой) с получением зависимостей в виде обобщенных математических моделей. В первую очередь, это касается диаграмм состояния, фазового состава и состав-свойство сложных систем, поскольку, именно, на их основе наиболее эффективно прогнозируются рациональные составы и способы получения новых высокоэффективных сплавов и материалов. Поэтому решение данной проблемы имеет важное значение не только с позиции практики, но и с общенаучной точки зрения.

До сих пор проблема гетерогенного фазового равновесия не нашла универсального решения, результаты которого были бы пригодны для расчета и построения диаграмм состояния и фазового состава различного типа систем. Из-за этого каждая система требует индивидуального решения, что сопряжено со значительными затратами труда, особенно в случае изучения многокомпонентных систем. В последнее время достигнуты существенные успехи в развитии термодинамических теорий металлических расплавов. В частности, наряду с теориями регулярных и субрегулярных растворов, развиты усложненная квазихимическая [1], теория «окруженного атома» [2] и кластерная теория растворов [3-5]. В основе всех этих теорий лежит предположение, что свойства (и структура) расплавов определяется в основном размерами частиц и силами межчастичного взаимодействия.

Все перечисленные направления имеют один общий недостаток, а именно требуют предварительного определения условных параметров взаимодействия и, довольно часто, энтальпии смешения расплавов, что обуславливает постановку специальных исследований [6]. Кроме этого, математический аппарат каждого направления и их разновидностей зачастую пригоден только к определенным группам систем, а для других возникает необходимость разработки специального математического аппарата или введения сложных поправочных коэффициентов.

Проблема решения обратной задачи Гиббса связана с расшифровкой диаграмм состояния и получением термодинамической информации из нее, а именно относительных и избыточных функций смешения компонентов в расплаве. Фактически задача состоит из двух частей: создания корректных математических моделей диаграмм состояния в аналитической форме, а дальше, на базе основных законов термодинамики, преобразования их на термодинамические функции равновесных фаз. На основе корреляционной зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма и классического уравнения Шредера-Ле-Шателье получены полуэмпирические уравнения кривых моновариантного равновесия в двухкомпонентных системах, адекватно описывающие линии фазовых равновесий: [7]

$$\ln X_{i,i\partial}^{L} = \frac{Ln a_{i,i\partial}^{L} / a_{i,i\partial}^{S}}{\mathcal{P}_{1,2}^{"}}, \qquad (1)$$

$$\ln X_{i,i\partial}^{S} = Ln \frac{a_{i,i\partial}^{L}}{a_{i,i\partial}^{S}} \left(\frac{1}{\Phi_{1,2}^{"}} - \frac{1}{\Phi_{1,2}^{'}} \right)$$
(2)

$$Ln \frac{a_{i,i\partial}^{L}}{a_{i,i\partial}^{S}} = \frac{\Delta H_{m,i,1(2)}}{R} \left(\frac{1}{T_{m,i,1(2)}} - \frac{1}{T} \right)$$
(3)

$$\Phi_{1,2}^{'} = \frac{\frac{\Delta H_{m,i,1(2)}}{R} \left(\frac{1}{T_{m,i,1(2)}} - \frac{1}{T} \right)}{Ln \frac{X_{i,i\partial}^{L}}{X_{i,i\partial}^{S}}}$$
(4)

$$\Phi_{1,2}^{"} = \frac{\frac{\Delta H_{m,i,1(2)}}{R} \left(\frac{1}{T_{m,i,1(2)}} - \frac{1}{T} \right)}{X_{i,i\delta}^{L}}$$
(5)

где, $\Phi_{1,2}^{"}$ - коэффициенты Бьеррума-Гуггенгейма 1- и 2 – компонентов в жидкой (L) фазе; $\Phi_{1,2}^{'}$ – коэффициенты Бьеррума-Гуггенгейма 1- и 2-компонентов в твердой (S) фазе; $\Delta H_{m,i,1(2)}$ – энтальпия плавления 1 и 2 – го компонентов, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль-К; $T_{m,1(2)}$ и T – температура плавления 1 и 2 – го компонентов и кристаллизации расплавов, К; (3) является фундаментальным уравнением Шредера-Ле-Шателье для идеальной системы.

Разработанный нами подход математического описания линий моновариантных фазовых равновесий на основе концепции Бьеррумма-Гуггенгейма показал, что вдоль линии ликвидуса и солидуса ход изменения Φ_i имеет различный вид, т.е. если по линии ликвидуса будут преобладать только ван-дер-ваальсовские силы взаимодействия между компонентами, то наблюдается прямолинейная зависимость Φ_i от $a_{i,i}{}^L/a_{i,i}{}^S$. В случае образования различных группировок из исходных элементов диссоциация (ассоциация) изучаемого соединения в расплаве, обработка исходных данных проходит по криволинейной зависимости:

$$\Phi_{i} = A_{i} + B_{i} \left(a_{i,i\delta}^{L} / a_{i,i\delta}^{S} \right) + C / \left(a_{i,i\delta}^{L} / a_{i,i\delta}^{S} \right)$$
(6)

где A, B и C – константы, определяемые природой компонентов и характером межчастичного взаимодействия.

Диаграмма состояния системы Fe-Mn [8] характеризуется наличием обширной области твердых растворов, простирающейся от г.ц.к. и γ (Fe) до г.ц.к. γ (Mn) и фазовых областей стабильных твердых растворов, а именно: о.ц.к. α-Fe, δ-Fe, α-Mn, β-Mn и δ-Mn. Диаграмма состояния представлена на рисунке 1.

В сплавах данной системы существуют следующие области: область кристаллизации δ - Fe, γ – Fe и область кристаллизации Mn. Обширный обзор работ о влиянии марганца на $\delta - \gamma$ превращения железа сделан в работах [8,9]. С учетом важности этой системы для практики ферросплавного производства и разработки технологий она нами рассматривается более подробно.

Для получения данных о характере межчастичного взаимодействия в расплавах и вывода аналитических выражений линий ликвидус и солидус были обработаны экспериментальные данные с целью получения зависимостей Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности компонентов для жидких и твердых фаз идеального расплава.

При обработке этих данных по специально составленной программе, использовали значения энтальпии и температуры плавления железа и марганца ΔH_{m,Fe}=15190,384 Дж/моль, (T_{m,Fe}=1811K). Δ H_{m,Mn}=12049,92 Дж/моль, (T_{m,Mn}=1519) К [8].



Рисунок 1 – Диаграмма состояния Fe-Mn

1. Область кристаллизации б- Fe до точки эвтектики 12,5 ат.%.

Самые ранние данные, предположенных в работе [9], показывают характеристику наличия большой области богатых железом сплавов при 1473 К–твердый раствор δ-Fe (9% Mn)+жидкость (12,5%Mn)⇔ твердый раствор γ-Fe (9,8% Mn).

Для области кристаллизации δ - Fe зависимости коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма $\Phi_{Fe}^{'}, \Phi_{Fe}^{"}$ и $\Phi_{Mn}^{'}, \Phi_{Mn}^{"}$ от отношения $a_{Fe,i\partial}^{L}/a_{Fe,i\partial}^{S}$ и $a_{Mn,i\partial}^{L}/a_{Mn,i\partial}^{S}$ приведены на рисунке 2 (а, б, в, г), из которого нетрудно убедиться, что идеальная корреляция дает превосходную сходимость экспериментальных данных с расчетными, которые приведены ниже в таблицах 1 и 2. Как видно, на рисунках все графики (для первого и второго компонента) прямолинейны, это говорит о присутствии в расплаве только частиц двух сортов, то есть Fe и Mn, а также о наличии только ван–дер–ваальсовских сил взаимодействия между ними.

$$X_{Fe}^{L} = \exp\left[\frac{\frac{15190,384}{8,3144}*(\frac{1}{1811}-\frac{1}{T})}{-1,2993+1,6550*a_{Fe}^{L}/a_{Fe}^{S}}\right]$$
$$X_{Mn}^{L} = \exp\left[\frac{\frac{12049,92}{8,3144}*(\frac{1}{1519}-\frac{1}{T})}{-0,8949+0,7358\,a_{Mn}^{L}/a_{Mn}^{S}}\right]$$

Таблица 1- Область кристаллизации б-Fe в Fe-Mn. Сравнительные опытные и расчетные данные для железа.

N₂	Т, К	X ^L Fe,on.	X ^L Fe,pac4.	Φ ["] Fe,on.	Ф '' Fe,расч	X ^S Fe,on.	Х ⁵ _{Fe,pa} сч.	Ф ' Fe,on.	Ф ′ _{Fe,pacч.}
1	1798	0,978	0,978	0,331	0,339	0,989	0,990	0,664	0,662
2	1786	0,957	0,957	0,321	0,328	0,976	0,977	0,718	0,732
3	1779	0,944	0,944	0,315	0,321	0,967	0,968	0,757	0,773
4	1773	0,933	0,932	0,310	0,316	0,959	0,960	0,792	0,808
5	1768	0,923	0,923	0,305	0,310	0,951	0,952	0,815	0,838
6	1761	0,909	0,908	0,299	0,304	0,939	0,941	0,867	0,880
7	1748	0,880	0,880	0,284	0,292	0,914	0,917	0,948	0,957
8	1746	0,875	0,876	0,282	0,290	0,910	0,913	0,969	0,969

Таблица 2- Область кристаллизации Mn в Fe-Mn. Сравнительные опытные и расчетные данные для марганца.

N⁰	Т, К	X ^L Fe,on.	$X^{\!L}_{Fe,pac4.}$	$oldsymbol{\Phi}^{''}$ Fe,on.	$oldsymbol{\Phi}^{''}$ Fe,pac4	X^{S} _{Fe,on.}	X ^S Fe,расч	$oldsymbol{\Phi}'_{Fe,on.}$	Ф ′ _{Fe,pacч.}
1	1798	0,978	0,978	0,331	0,339	0,989	0,990	0,664	0,662
2	1786	0,957	0,957	0,321	0,328	0,976	0,977	0,718	0,732
3	1779	0,944	0,944	0,315	0,321	0,967	0,968	0,757	0,773
4	1773	0,933	0,932	0,310	0,316	0,959	0,960	0,792	0,808
5	1768	0,923	0,923	0,305	0,310	0,951	0,952	0,815	0,838
6	1761	0,909	0,908	0,299	0,304	0,939	0,941	0,867	0,880
7	1748	0,880	0,880	0,284	0,292	0,914	0,917	0,948	0,957
8	1746	0,875	0,876	0,282	0,290	0,910	0,913	0,969	0,969



$$X_{M_n}^{S} = \exp\left[\frac{12049,92}{8,3144} * \left(\frac{1}{1519} - \frac{1}{T}\right) * \left(\frac{1}{-0,8949 + 0,7358 a_{M_n}^{L} / a_{M_n}^{S}} - \frac{1}{7,2981 - 6,1052 a_{M_n}^{L} / a_{M_n}^{S}}\right]$$

Таким образом, область кристаллизации δ- Fe от T_{m,Fe}=1811К до T=1746К описывается сравнительно простыми уравнениями. Подставив в них текущую температуру, получим искомый состав.

2. Область кристаллизации у – Fe.

В области кристаллизации γ – Fe линии ликвидус и солидус плавно опускаются от перетектической горизонтали (1746К) до минимального значения при 87% (ат.) Мn и температуре 1505К.

В области кристаллизации γ – Fe осмотические коэффициенты Бьеррума-Гуггенгейма $\Phi_{Fe}^{'}, \Phi_{Fe}^{''}$ от отношения a_{Fe}^{L}/a_{Fe}^{S} представлены корреляционными зависимостями на рисунке 3 (а, б). Результаты указывают на хорошую сходимость опытных данных с расчетными и об этом же свидетельствуют коэффициенты корреляции.

$$\Phi''_{Fe, pacy.} = -0,8025 + 1,1335 a_{Fe}^{L} / a_{Fe}^{S} \quad R_{x,y} = 0,9988$$
$$\Phi'_{Fe, pacy.} = 13,2286 - 12,3287 a_{Fe}^{L} / a_{Fe}^{S} \quad R_{x,y} = 0,9985$$

Прямолинейный ход зависимости говорит о присутствии в расплаве только частиц двух сортов, так же Fe и Mn, а также о наличии только ван-дер-ваальсовских сил взаимодействия между ними.

Полученные данные по второму компоненту Φ'_{Mn} , Φ''_{Mn} были обработаны методом наименьших квадратов [10] (таблицы 3 и 4). В результате получены уравнения зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от активности в виде трехчленной зависимости:

$$\Phi_{Mn,pacy.}^{"} = -20,8027 + 9,5815 \frac{a_{Mn}^{L}}{a_{Mn}^{S}} - \frac{11,206}{a_{Mn}^{L}/a_{Mn}^{S}} \delta = 0,00518$$

$$\Phi'_{Mn,pacy} = 87,198 - 41,741 \frac{a_{Mn}^L}{a_{Mn}^S} - \frac{44,603}{a_{Mn}^L/a_{Mn}^S} \delta = 0,0058$$

На основании полученных расчетов о поведении кристаллизующихся компонентов исследуемой области можно заключить, что в них в полной мере выявляются наличие закономерных связей между степенью неидеальности в поведении кристаллизующейся фазы Φ_i с ее активностью в расплаве вдоль линии фазового равновесия в двух формах: в виде прямолинейной зависимости и в виде криволинейной зависимости с вогнутостью (Φ'_{Mn}) и выпуклостью (Φ'_{Mn}). График $\Phi''_{Mn} = f(a_{Mn}^{L}/a_{Mn}^{S})$ имеет вогнутую форму (рисунок 3в). Это, как было отмечено выше, говорит об образовании в расплавах ассоциированных комплексов. Отсюда фактическая концентрация марганца, взятая на линии ликвидус, не отражает его реальной атомной доли в расплаве. В результате наблюдается отклонение осмотических коэффициентов Бьеррума-Гуггенгейма от линейности. $\Phi'_{Mn}=f(a_{Mn}^{L}/a_{Mn}^{S})$ имеет выпуклую форму (рисунок 3г). Это говорит о том, что в области кристаллизации данной фазы в расплаве, кроме ван–дер–ваальсовских сил взаимодействия между частицами, существуют и направленные связи между компонентами.

3. Область кристаллизации δ-Мп в системе Fe - Мп.

Область кристаллизации Mn характеризуется небольшим участком на диаграмм состояния (рисунок 1) от температуры плавления 1519К до 1507К. Для сравнительного анализа экспериментальных и расчетных данных по системе Mn - Fe были рассчитаны линии ликвидуса и солидуса с учетом сведений об индивидуальных характеристиках марганца и железа:

В области кристаллизации δ -Мп в системе Мп-Fe обнаруживается наличие тесной корреляционной связи между термодинамическими свойствами вдоль кривых моновариантного фазового равновесия. Эта связь проявляется в виде прямолинейной (рисунок 4a, б, в) зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма, кристаллизующегося компонента Φ_i , от отношения его активности $a_{Mn,i\partial}^L/a_{Mn,i\partial}^S$ и $a_{Fe,i\partial}^L/a_{Fe,i\partial}^S$ в жидкой и твердой фазах в форме

$$\Phi_{Mn,pacy.}^{"} = -22,1814 + 22,4145 a_{Mn}^{L} / a_{Mn}^{S} \qquad R_{x,y} = 0,9999$$

$$\Phi_{Fe,pacy.}^{"} = 6,5845 - 7,9926 a_{Fe}^{L} / a_{Fe}^{S} \qquad R_{x,y} = 0,9909$$

$$\Phi_{Mn,pacy.}^{'} = 33,1573 - 32,9559 a_{Mn}^{L} / a_{Mn}^{S} \qquad R_{x,y} = 0,9998$$

Таблица 3. Область кристаллизации у-Fe в Fe-Mn. Сравнительные опытные и расчетные данные для железа.

N⁰	Т, К	Х ^L _{Fe,on}	X ^L _{Fe,pacч}	Ф" _{Fe,on}	Ф" _{Fe,pacч}	Х ^S _{Fe,on}	Х ⁸ _{Fe,pacч}	Ф' _{Fe,оп}	Ф' _{Fe,pacч}
1	1746	0,875	0,878	0,282	0,289	0,902	0,903	1,255	1,363
2	1723	0,826	0,829	0,270	0,274	0,855	0,857	1,493	1,530
3	1698	0,764	0,770	0,249	0,257	0,795	0,801	1,688	1,713
4	1673	0,702	0,707	0,235	0,240	0,735	0,739	1,812	1,898
5	1648	0,637	0,640	0,221	0,223	0,669	0,671	2,036	2,087
6	1623	0,561	0,567	0,202	0,206	0,592	0,597	2,207	2,277
7	1598	0,476	0,490	0,181	0,188	0,504	0,517	2,394	2,471
8	1573	0,398	0,408	0,166	0,170	0,422	0,433	2,607	2,667
9	1548	0,315	0,325	0,148	0,152	0,335	0,345	2,854	2,865
10	1523	0,216	0,241	0,125	0,134	0,230	0,257	3,060	3,067

Таблица 4. Область кристаллизации γ-Fe в Fe-Mn. Сравнительные опытные и расчетные данные для марганца.

Х ^L _{Мп,оп}	X ^L _{Mn,pac4}	Ф"Мп,оп	Ф ["] Mn,pacч	Х ^S _{Mn,оп}	X ^S Mn,pac4	Ф'мп,оп	Ф' _{Мп,расч}
0,125	0,114	-0,060	-0,057	0,098	0,090	0,517	0,545
0,174	0,182	-0,065	-0,066	0,145	0,152	0,620	0,626
0,236	0,255	-0,070	-0,074	0,205	0,222	0,714	0,705
0,298	0,324	-0,073	-0,078	0,265	0,288	0,748	0,772
0,363	0,387	-0,074	-0,079	0,331	0,353	0,809	0,827
0,439	0,446	-0,074	-0,076	0,409	0,415	0,849	0,868
0,524	0,503	-0,073	-0,069	0,497	0,477	0,875	0,893
0,602	0,564	-0,065	-0,057	0,578	0,542	0,805	0,901
0,685	0,646	-0,047	-0,041	0,666	0,628	0,752	0,891
0,784	0,878	-0,010	-0,019	0,770	0,862	0,670	0,861
1			a)	•	I	•	•



0,8000 0,8200 0,8400 0,8600 0,8800 0,9000 0,9200 0,9400 0,9600 0,9800





0,8000 0,8200 0,8400 0,8600 0,8800 0,9000 0,9200 0,9400 0,9600 0,9800

B)





0,9800 1,0000 1,0200 1,0400 1,0600 1,0800 1,1000 1,1200 1,1400

Рисунок 3

На рисунке 4(г) показан слабовогнутый ход кривой Φ_{Fe} . Учитывая, что коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма характеризует степень отклонения энергетического состояния системы от идеального, можно сказать, что в области кристаллизации данной фазы в расплаве кроме ван-дер-ваальсовских сил взаимодействия между частицами существуют и направленные связи между компонентами.

$$\Phi'_{Fe,pacy.} = 39165,61 - 23912,62 * \frac{a_{Fe}^{L}}{a_{Fe}^{S}} - \frac{16037,13}{a_{Fe}^{L}/a_{Fe}^{S}} \delta = 0,00396$$

В таблицах 5 и 6 приведены опытные и расчетные значения концентрации кристаллизую-щегося δ-Mn, полученные из диаграммы состояния Mn-Fe. Как показали полученные при этом результаты: расчетные (сплошные линии) и опытные (точки) данные для области кристаллизации имеют очень хорошую сходимость.

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать основополагающий вывод: осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма может служить критерием структуры расплавов вдоль линий моновариантных фазовых равновесий. Его «выпрямление» от первоначальных значений (выпуклость-диссоциация, вогнутость-ассоциация) при учете степени диссоциации химических соединений предполагает наличие лишь слабых сил межмолекулярного взаимодействия (ван-дер-ваальсовских).

Таблица 5 – Область кристаллизаций δ-Mn в Mn-Fe. Сравнительные опытные и расчетные данные для марганца.

Nº	Т, К	Х ^L _{Mn,o} п	X ^L Mn,pac4	Ф [″] _{Мп,оп.}	Ф ″ Мп,расч	Х ^S _{Mn,оп}	Х ^S _{Mn,pa} сч	Ф [′] мп,оп.	$\mathbf{\Phi}^{'}{}_{\mathrm{Mn,pac4}}$
1	151 7	0,994	0,994	0,209	0,205	0,999	0,999	0,251	0,243
2	151	0,986	0,986	0,179	0,177	0,995	0,995	0,290	0,284

г)

	5								
3	151 3	0,975	0,975	0,149	0,149	0,987	0,986	0,319	0,326
4	151 1	0,958	0,958	0,118	0,120	0,972	0,972	0,358	0,368
5	151 0	0,947	0,947	0,104	0,106	0,961	0,962	0,388	0,388
6	150 8	0,915	0,915	0,078	0,078	0,930	0,929	0,428	0,430
7	150 7	0,893	0,893	0,067	0,064	0,908	0,902	0,456	0,451

Таблица 6. Область кристаллизаций δ-Mn в Mn-Fe. Сравнительные опытные и расчетные данные для железа.

X ^L _{Fe,on}	Х ^L Fe,расч	Ф" Fe,оп	Ф ["] Fe,расч	Х ^S Fe,оп	X ^S Fe,pac4	Ф' _{Fe,оп}	Ф ['] Fe,pac
0,006	0,004	0,039	0,036	0,001	0,001	-0,111	-0,185
0,014	0,013	0,047	0,046	0,005	0,005	-0,211	-0,206
0,025	0,029	0,055	0,057	0,013	0,016	-0,325	-0,329
0,042	0,049	0,064	0,068	0,028	0,034	-0,522	-0,556
0,053	0,060	0,069	0,073	0,039	0,045	-0,668	-0,709
0,085	0,085	0,084	0,084	0,070	0,070	-1,064	-1,094
0,107	0,097	0,093	0,89	0,092	0,083	-1,373	-1,326







Рисунок 4

ЛИТЕРАТУРА

1 *Срывалин И.Т., Есин О.А.*/Изв. ВУЗов. Черная металлургия. -1961. №9, -С13. 1962. №9,10; 1963, №5,5.

2 Ricter P., Mathien I., Durand F./Bonnier E. /Advances in Physics. -1967. -16. -523; I. Chem. Phys., 1967, 64, 261.

3 Богданович М.П., Мень А.Н., Чуфаров Г.И.// ДАНСССР. -1968. -181. №5, -С1160.

4 Сергин Б.И., Ватолин Н.А., Мень А.Н. ДАНСССР, 1971, №2, 400; ЖФХ 1971, 45, №10, 2635, 1972, 46, №6, 1569.

5 Мень А.Н., Богданович М.П., Воробьев Ю.П., Чуфаров Г.Н. //Изв. АН СССР. Металлы. 1970. №2. -С135.

6 Глазов В.М., Павлова Л.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. - М.: Металлургия, 1988. - 559 с.

7 Толоконникова В.В. Физико – химическое модели фазовых равновесий двойных систем на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма. Дисс...конд. Хим. Наук.: 02.00.04. – Караганда.: ХМИ, 1995. – 155с.

8 О. Кубашевски. Диаграммы состояния двойных систем на основе железа. Справочник. Перев.с англ. – М.: Металлургия, 1985. 184 с.

9 Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем. В 2-х т. М. : Физматиз, 1962.

10 Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. - М: Мир, 1973. - 959 с.

REFERENCES

1 SryvalinI.T., Esin O.A. *Chernaya metallurgiya*. -1961. №9, -C13. 1962. №9,10; **1963**, №5,5.

2 Ricter P., Mathien I., Durand F. Bonnier E. *Advances in Physiks.* -1967. -16. -523; I. Chem. Phys., **1967**, 64, 261.

3 Bogdanovich M.P., Men' A.N., Chufarov G.I. DANSSSR. -1968. -181. No5, -S1160.

4 Sergin B.I., Vatolin N.A., Men' A.N. *DANSSSR*, **1971**, №2, 400; ЖΦХ 1971, 45, №10, 2635, 1972, 46, №6, 1569.

⁵ Men' A.N., Bogdanovich M.P., Vorob'ev Y.P., Chufarov G.N. *Izv. AN SSSR.* Metally. **1970**. №2. -C135.

6 Glazov V.M., Pavlova L.M. *Himicheskaya termodinamika i fazovye ravnovesiya*. - M.: Metallurgya, **1988**. - 559 s.

7 Tolokonnikova V.V. Fiziko-himicheskoe modeli fazovyh ravnovesij dvojnyh system na osnove koncepcii B'erruma-Guggengejma. Diss...kond. Him. Nauk.: 02.00.04. – Karaganda.: HMI, **1995**. – 155s.

8 O. Kubashevski. *Diagrammi sostoyaniya dvoinyh sistem na osnove zheleza*. Spravochnik. Perev. S angl. – M.: Metallurgiya, **1985**. 184 s.

9 Vol A.E. Stroenie I svojstva dvojnyh metallicheskih system. V 2-h t. M. :Fizmatiz, 1962.

10 Himmel'blau D. Analiz processov staticheskimi metodami. - M: Mir, 1973.-959s.

С.О. Байсанов, В.В. Толоконникова, А.С. Сүгіралина, Г.И. Нәрікбаева

(Ж. Әбішев атындағы Химия-металлургия институты, Қарағанды қ.)

БЬЕРРУМ-ГУГГЕНГЕЙМ КОЭФФИЦИЕНТІ КӨМЕГІМЕН Fe-Mn ЖҮЙЕСІНДЕГІ ФАЗАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК СЫЗЫҚТАРЫН МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ

Резюме

Бұл жұмыста темір-марганец күй диаграммасының фазалық тепе-теңдік сызықтарының математикалық сипаттамасының әмбебап әдісі ұсынылған.

Біртұтас талдау негізінде берілген жүйе фазасының кристалдану сызығы келтірілген.

Тірек сөздер: марганец, темір, солидус және ликвидус сызықтары, Бьеррум-Гуггенгейм осмостық коэффициенті.

S. BAISANOV, V. TOLOKONNIKOVA, A. SUGRALINA, G. NARIKBAEVA

("Chemical and Metallurgical Institute named of Zh.Abisheva" Karaganda city)

MATHEMATICAL PROCESSING OF PHASE EQUILIBRIUM LINES IN THE Fe-Mn SYSTEM BY COEFFICIENTS OF BJERRUM-GUGGENHEIM

Summary

A general method of mathematical description of phase equilibrium lines on the example of the iron - manganese phase diagram is presented in this work. The lines of phases' crystallization of this system are presented on a common analytical basis. Keywords: manganese, iron, liquidus and solidus lines, the osmotic coefficient of Bjerrum Guggenheim.

Key words: manganese, iron, liquidus and solidus lines, the osmotic coefficient of Bjerrum-Guggenheim.

Поступила 31.09.2013 г.