

Б. Я. МАХАМЕДОВА

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ҚАЛДЫҚ ПОЛИГОНЫНЫң ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

(Қазақ ұлттық аграрлық университеті)

Бұл мақалада Алматы облысы, Қарасай ауданындағы қалалық ҚТҚ полигон алаңынан алынған жер асты және тұнған суаттардан атынған су үлгісінің нәтижесі, тонырақтағы мұнай өнімдерінің құрамы, атмосфералық ауасының ластану жағдайларының зерттеу нәтижесі сипатталған.

Қала қалдықтарын уақтылы қаттамаудан, транспорттың жеткіліксіздігінен немесе талапқа сай ережелерді ұстанбаудан қоршаған ортаға өте үлкен нұқсан келтіріледі:

- ауаның ластануы және жағымсыз істің белінүі;
- лас сұлардың жиналып қалуы, микроорганизмдердің көбеюіне қолайлы ортаның пайдасы болуы, адам денсаулығына қауіпті шыбыншіркей, тағы басқа паразиттердің ошағының ұлғаюына әсер етеді;
- биологиялық ыдырауға түспейтін заттармен жер өнімділігін ластану;
- жер асты және жер бетілік су қоймаларының ластануымен катар тонырақтың ластануы т.б.

Алматы облысы, Қарасай ауданындағы қалалық қалдық полигонының мониторингтік зерттеуі мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік берді:

Қалалық қалдық полигонында қатталған тұрмыстық қатты қалдықтардың морфологиялық құрамы: қағаз – 21,3 %, тамақ қалдығы – 29,6%,

сұрыпталғаннан қалған қалдықтар – 26,0%, қара металл – 1,4%, сүйек – 4,2%, тас – 2,8%, пластмасса – 1,0%, ағаш – 3,0%, текстиль – 8,2%, резінке – 0,8%, шыны – 1,5%, түсті металл – 0,2%. 2002 жылғы тұрмыстық қатты қалдықтардың салмағы – 122 788,5 тоннаны құраған. Ал 2003–2004 жылы 155 375,5 тоннаны құраса, 2004–2005 жылдары 177 213,5 тоннаны көрсеткен.

Алматы қаласының тұрмыстық қатты қалдықтарын тастайтын полигон Алматы облысының Қарасай ауданында 1989 жылдың желтоксанынан бастап іске қосылуда. Полигон Алматы қаласының шегарасынан 25 км қашықтықта батыс жағындағы Интернационал поселкесінде қазіргі Айтейде орналасқан.

Зерттеу барысында қалдықтарды каттайтын мықты борттары бар 5 бейнелі сай бар. Полигонның орналасуы – тау етегіндегі өнірде бұтаксыз, ағашсыз дала. Сайдың терендігі мен кеңдігі солтүстікке қарай 350-340 метрден 150-140 метрге дейін және 95-90

метрден 40-35 метрге дейін сәйкес келеді. Полигон рельефи кескінделген және оның жоғарғы беті өзінше сай тәрізді.

Қатты тұрмыстық қалдықтардың санитарлық гигиеналық зонасы – 1000 м.

Полигонның құрылышы:

- қатты қалдық заттарды қаттайтын участке – 33 га;
- шаруашылық аймағы;
- полигонның өзіне қажетті су құбыры құрылыш аймағы;
- тұрмыстық катты қалдықтарды қаттайтын участке жеткізетін подъездік автокөліктік жол;
- жануарлардың өлексерлерін сактайтын биотермиялық темірбетонды шүнқыр.

Полигонның шаруашылық ауласында тұрмыстық корпус, көлікке арналған бастырма, қойма, дәретхана, дизенфекциалаушы ванна, трансформациялық станциялармен қамтамасыз етілген.

Қатталған қалдықтардың құлап кеппеуін қамтамасыз етуде және еріген сулардың қалдықтарын фильтрлеу барысында тұрмыстық катты қалдықтардың қатталған аланын, яғни табиги сайдын 1-ші және 2-ші плотина аралығын топырақ жабындысымен жапқан. 2-ші плотинаның жаңынан үш скважина жер астындағы суларды бакылау мақсатында орнатылған.

Тұрмыстық катты қалдықтарды полигонда каттау барысында Жұмыс жобасына сәйкес жүргізілді («Реконструкция полигона для складирования твердых бытовых отходов для г. Алматы», 1999).

Қалдықтарды тасымалдау қалдық тасуышы және кузовты автотранспорттар арқылы жүзеге асырылады; әрбір тасымалданған рейстен кейін көліктің жүргізу бөліктері дизенфекцияланады, ал полигоннан шығарда арнайы лизолды үнтакты ваннада тазаланады.

III категориядағы мекеме қауіпті саналады. «ҚР өндірісіндегі еңбек гигиенасының санитарлық ережесі және нормалары» талаптарына сәйкес санитарлық-корғаныстық зона биотермиялық шүнқыр құрылыш маңынан 1000 метр қашықтықта орналасқан.

Сипаттап отырған аудан гидрогеологиялық жағынан Іле артезиан бассейніне қатысты. Жер астылық су деңгейі 0-2,2 және 0-7,2 м, сайдады жер астылық су 1,5-4,5 метр терендікте орналасқан.

2005 жылғы маусым айындағы үш скважинадан және тұнған суаттардан үлгі алынып, зерттеу жүргізілді. Оның нәтижесі 1-кестеде көрсетілген.

Қазіргі уақытта қалалық полигонның шаруа-

шылығында пайдаланатын су тасылып әкелінеді. 2003–2004 жылдары полигонды сумен қамтамасыз ету мақсатында қосымша скважиналар бұргылау жоспарланған.

Қаралып отырған нысанның қоршаған ортасы ағын суымен қамтамасыз ету деңгейі төмен болғандықтан, қары еріген судың және тағы басқа маңындағы сулардың ластағыш қалдықтармен ластанса да, шекті мөлшерлік концентрациясын реттеп отыруды кадағалайды.

Зерттеуге үлгі алу үшін су жиналатын суаттарды алдын-ала катты қалдықтардан тазартып-альынды. Жасанды суатта (терендігі 1 метр) сұзілген судан үлгі алынды.

Алынған үлгі «Инструкция по отбору поверхностных и сточных вод на химический анализ» (Алматы, 1994 ж.) ережесіне сәйкес жасалды.

1-кестеде көрсетілгендей жер бетілік су әлсіз сілтілік РН 8,0 деңгейін көрсетті. Тұщы су гидрокорбанатты-сульфатты болды.

Қарасай полигонынан алынған үш скважинаның үлгілері ШМК салыстырмалы түрде тенденциялық деңгейі артық екенін байқады:

Fe ШМК – 1,2 деңгейін,

Pb ШМК – 2,6 деңгейін,

Cd ШМК 5-тен 14-ке деңгейін,

F ШМК 2-ден 3,1-ге деңгейін.

Плотина аралығында пайда болған суаттардың нитрат деңгейінің ШМК 1-ге деңгейін артқанын байқады. Қоныр түсті су, басқа қосылыстар мен ауыр металдардың қосындысын анықтауға мүмкіндік бермеді. XШК 109,6 мг/дм³ жетіп, органикалық заттармен ластанған.

Қалалық полигонның эксплуатациясы кезінде жасанды су сіндірмейтін негізделі үчакелері жер астылық сулардың ластануына жол бермейді.

Полигонның жалпы аланы 40 га-ға тең. Топырақ үлгісі ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почва. Общие требования к отбору проб» және 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» ережесіне сәйкес алынды.

Алынған үлгі химиялық-аналитикалық зерттеу арқылы арнайы топырақты радиактивті және техногенді ластанудан қорғау лабораториясында, ГОСТ-қа және бекітілген әдістемелік нұсқауларға сәйкес жасалды:

– ГОСТ 262113-91 Почвенные методы определения органических веществ;

1-кесте. Қалалық полигон алаңынан алынған жер асты және тұнған суаттардан алынған үлгі анализінің нәтижесі

Лін атаула-ры	Тұнған суаттардан алынған жер асты				> 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

2-кесте. Топырактағы мұнай өнімдерінің күрамы

Мұнай өнімдерінің күрамы	Азоттадағы мөрдештік мөндер	Азоттадағы мөрдештік мөндер
		
		
		
		

– ГОСТ 26423-85 Потенциометрическое определение pH водной вытяжки;

– Пипеточный метод определения механическо-

го состава почв и грунтов. Метод Качинского. ГОСТ 12.536-79;

– ГОСТ 26423-85. Почвы. Компоненты анионно-карионного состава водной вытяжки.

Үлгі алынған алаң көлемі 10x10 м. 5 нүктелік үлгі екі терендікте: 0-5 см және 5-20 см алынды. Салмағы 1 кг топырак үлгісі ережеге сәйкес сақталып және транспортировка жасалып оны екі қабатты полиэтилендік қаптарға салып, этикеткалары жасалды.

Барлығы 5 аралас топырак үлгісі кестеде хими-

З-кесте. Алматы облысы Қарасай ауданындағы қалалық ҚТҚ полигон территориясындағы атмосфералық ауасының ластану жағдайын зерттеу нәтижесі

①	②	③	Жағдай							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ялық анализімен көрсетілді.

Кестеде көрсетілгендей топырақ анализі бойынша барлық зерттеу жүргізген территорииларда топырақтың мұнай өнімдерімен өте қатты ластанғанын байқауға болады. Мұның себебі, автотранспорттармен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Жол бойындағы аудандарда ШМК 8000-ға дейін көрсетеді.

Төрт нүктеден атмосфералық ауа үлгілері алынып, ластану деңгейі анықталды (З-кесте).

1. Зерттеудің қорытындысы бойынша мынадай қорытынды жасауға болады:

- топырақ – ауыр металдармен және мұнай өнімдерімен; су –органикалық қосылыстармен сонымен қатар мұнай өнімдерімен ластанған;

- скважина одан ары жұмысты мақсатты пайдалануда тазарту мен қалпына кетіруді талап етеді және скважина жағдайы қанағаттанарлықсыз;

- қалдық таситын көліктердің жүргізу бөліктерін дезинфекциялайтын ванналар қанағаттанарлықсыз деңгейде.

2. Полигонға келіп түсетін тұрмыстық қатты қалдықтар сұрыпталмайды және келіп түскен қалдықтардың түрі анықталмай-ақ, салмағы таситын көліктердің көлемімен өлшенеді. Қалдықтарды қаттайтын уческеде изоляциялау үшін топырақ запасы жоқ.

3. Полигон маңындағы сұаттар сусы санитарлық гигиеналық талапқа сай емес. Судың мұнай өнімдері және ауыр металдармен ластану нәтижесі топырақтың беткі қабаттарының ластануына әкеп соғады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация, переработка. М.: ФАЙР-ПРЕСС, 2002. 336 с.

2. «Инструкция по отбору поверхностных и сточных вод на химический анализ». Алматы, 1994.

3. 18. ГОСТ 17.4.3.01-83. «Охрана природы. Почва. Общие требования к отбору проб».

4. 19. ГОСТ 17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

5. ГОСТ 262113-91. Почвы методы определения органического вещества.

6. ГОСТ 26423-85. Потенциометрическое определение pH водной вытяжки.

7. Пипеточный метод определения механического состава почв и грунтов. Метод Качинского. ГОСТ 12.536-79.

8. ГОСТ 26423-85. Почвы. Компоненты анионно-катионного состава водной вытяжки.

Резюме

Рассматривается степень загрязнения воды, почвы и атмосферного воздуха на территории городского полигона ТБО, расположенного в Карасаиском районе Алматинской области.

Summary

This article is considered the level of contamination of water, soil and atmospheric air on territory of urban polygon TBO which is situated in Karasaisky district, Almaty oblast.